

สรุปรายงานการแก้ไขจุดแสงสว่างไม่เพียงพอ

ประจำปี 2561



การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างได้จัดทำในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน ดังนั้น ค่าความเข้มของแสงสว่างจึงมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกือบทุกตำแหน่งที่ตรวจวัด ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้

1. การวัดความเข้มของแสงสว่างควรวัดในช่วงสภาพอากาศที่ปกติ
2. ในห้องที่มีความเข้มของแสงต่ำกว่า 200 เป็นจุดที่อยู่ห่างจากหลอดไฟ แต่จากการสอบถามบุคลากรที่ใช้แสงสว่างจุดนั้น แจ้งว่าในสภาพอากาศที่ปกติความเข้มของแสงจะมากขึ้น จึงขอไม่ติดตั้งโคมไฟเพิ่ม
3. ในห้องที่มีความเข้มของแสงสูงกว่า 200 แต่ไม่ถึง 300 เนื่องจากมีตู้สูงมากันระหว่างจุดที่นั่งกับแสงจากธรรมชาติ และมีการติดฟิล์มกรองแสง (ซึ่งแสงจะเกินมาตรฐานมากในช่วงหน้าร้อน) แต่จากการสอบถามบุคลากรที่ใช้แสงสว่างจุดนั้น แจ้งว่าในสภาพอากาศที่ปกติความเข้มของแสงจะมากขึ้น จึงขอไม่ติดตั้งโคมไฟเพิ่ม
4. ให้ทุกห้องที่มีบุคลากรปฏิบัติงาน ใช้แสงจากธรรมชาติช่วยเพิ่มความเข้มของแสง หากสภาพอากาศมีเมฆปกคลุม และให้มีการพิจารณาการจัดห้องปฏิบัติงานโดยไม่ให้ตีสว่างแสงจากธรรมชาติ